

# 巡回点検清爽報告書

柳沢6丁目アパート3号棟自治会 様



株式会社 たてものサービス  
杉並支店: 03-5941-8831

下記のとおり清掃・点検いたしましたので、ご報告申し上げます。

※空欄の数字は作業実施日を示します。4カ所点検とは、エントランス部・通路階段・外まわり・外観の目視点検を意味します。

物件名	柳沢6丁目アパート3号棟				清掃日	11/9	11/23		
					担当者	山地	山地		
		掃き取り		ブラシ洗浄	散水	水モップ	からモップ	備考欄	
基本清掃	建物内	エントランス	9	23		23	9		
		通路・階段							
	外まわり	アプローチ	9	23		23			
		駐輪場	9						
		駐車場							
		ゴミ集積所							
	建物各部	エントランスドア・ガラス				クモの巣(チェック・除去)			
各戸玄関ドア・ベル・他				手すり・笠木					
点検清掃	建物各部	排水溝(拭き)			<各戸>高所部ホコリ払い				
		排水口(ゴミ除去)			ガラスサッシ(通路階段)				
		<各戸>室外給湯器			消火器・警報機				
		<各戸>メーターBOX扉			屋上点検				
		<各戸>窓台			点灯確認				
		<各戸>排気口			雑草				
	その他(補足)	集合ポスト拭き				ゴミ整理・分別・清掃			
	チラシ回収				除草・除草剤散布				
	外回り掃き取り								
気づいたこと	<p>○ エントランス 掃き取り後、水モップをかけました。駐輪場付近の落葉の吹き溜まりを中心に掃き取りました。雨天により除草剤は次回行います。11/9</p> <p>○ エントランス、(散水栓側の)ドア・ガラスサッシまわりに付着した多量の土埃を水で洗い流しました。エントランス手前の階段の落葉の吹き溜まりを隈なく掃き取りました。11/23</p>								
異常点検・報告	日付	4カ所点検	異常について						
	11/9	済							
	11/23	済							
●その他申し送り事項									

いつも清掃のご依頼をいただき、心より感謝申し上げます

